Rozměry (DIMENSIONS) jednotky/unit=mm





Zapojení / Wiring Diagram :



Specifikace / Specifications

Počet fází / Number of Phase	2		Poznámka / Note
Úhel kroku / Step Angle	1.8	°	Po instalaci motoru ho spárujte s reduktorem 1:13. After the installation of the motor, pair the motor with a 1:13 reducer.
Jmenovité napětí / Rated Voltage	3.08	V	
Proud/fáze / Rated Current/Phase	2.8	A	
Fázový odpor / Phase Resistance	1.1±10%	Ω	
Fázová indukčnost / Phase Inductance	3.6±20%	mH	
Přidržovací moment / Holding Torque	1.89	N.m	
Třída izolace / Insulation Class	B		
Hmotnost / Weight	1.1	kg	

18.02.27

JK57HS76-2804JXE13

JKONGMOTOR